




¡CUIDADO! ¡ESTE FILTRO BLOW-BY ES FALSIFICADO!



¡Los detalles marcan la diferencia entre un **Genuine Part de CNH Industrial** y un producto **falsificado**!



Ubicación de la producción directamente estampada.

Punto de inyección de resina con acabado liso.

Color azul en la parte trasera del filtro.



Filtros falsificados:

- de **polipropileno**, lo que provoca una **baja temperatura de funcionamiento** y una alta caída de presión que lleva a un **atascamiento rápido**.
- consta de **1 capa**.



CNH Industrial Genuine Parts.

- de **politereftalato de butileno** para lograr una **alta temperatura de funcionamiento** y **sin caídas de presión**.
- consta de **3 capas**.



Identificar Genuine Parts por su Etiqueta

Las etiquetas y el embalaje pueden diferir ligeramente de un producto original a uno falsificado.

Considera que **todas las etiquetas de los Filtros Blow-by 504153481** han de llevar el texto anti-falsificación.

Siempre estará colocado debajo de la referencia de la pieza en la fuente siguiente.

Texto anti-falsificación.

Genuine Parts
HIGH PERFORMANCE

